# WEST ARA-EXTREME

## Agent de relâche pour asphalte

**WEST ARA-EXTREME** est un agent de relâche à base de détergent et de lubrifiants. Il présente l'avantage unique d'être miscible à l'eau.

**WEST ARA-EXTREME** est conçu pour faciliter le déchargement d'asphalte des boîtes de camions.

**WEST ARA-EXTREME** est spécialement formulé comme agent de glissement pour les types d'asphalte super adhésifs comme les ***TYPES E*** et ***H***, normalement utilisé pour les réalisations gouvernementales.

Consultez votre représentent **West Penetone** pour plus d'information.

## CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Ne contient aucun solvant
- Aucun effet néfaste sur l'asphalte
- Sécuritaire sur toutes surfaces
- Agent très moussant qui permet une bonne adhésion sur les surfaces verticales
- Aucune odeur désagréable
- Résistant aux températures élevées
- Grande variété de types d'applicateurs disponibles

## MODE D'EMPLOI

**Technique**

Enduire la surface de **WEST ARA-EXTREME** dilué de 1 à 5% avec de l'eau, selon le type d'asphalte.

Pour des meilleurs résultats, utiliser sur une surface propre en utilisant un vaporisateur a dosage réglé par pression d'eau.

# WEST ARA-EXTREME Agent de relâche pour asphalte

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|---|---|
| **Apparence** | Liquide opaque, noir |
| **Odeur** | Détergent |
| **Poids spécifique @ 20°C** | 1.02 |
| **Viscosité** | Pas disponible |
| **pH** | 10 |
| **Point d'éclair (TCC)** | Aucun |
| **Solubilité dans l'eau** | Se disperse |
| **Température d'auto ignition** | Aucune |
| **Chlore** | Aucun |
| **Point d'ébullition** | 100°C |
| **Point de congélation** | Pas disponible |
| **Tendance au moussage** | Forte |
| **Techniques de mesure de concentration** | Sans objet |
| **Rinçage** | Sans objet |

## INCOMPATIBILITÉ

Aucune

## MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

## FORMATS DISPONIBLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | **20L** | **205L** | **1000L** |

**IMPORTANT**
Avant d'utiliser **WEST ARA-EXTREME**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

## PREMIERS SOINS

**Contact avec les yeux**
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
**Contact avec la peau**
Rincer à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
**Inhalation**
Sans objet.
**Ingestion**
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

## PROTECTION PERSONNELLE

SIMDUT

West Penetone®

**MONTRÉAL**
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

**EDMONTON**
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com