WEST B-3204

Additif pour le traitement de la vapeur

WEST B-3204 contient un mélange d'amines neutralisantes morpholine et cyclohexylamine.

Le ratio de distribution du **WEST B-3204** peut varier de faible à moyen, selon la pression d'opération de la bouilloire.

L'emploi du **WEST B-3204** est recommandé dans les chaudières à vapeur avec un ratio de retour de condensé supérieur à 80% et/ou avec les chaudières munies d'un système de désalcalinisation.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Contenu élevé en amines neutralisantes
- Produit très concentré - Réduit les manipulations
- Deux amines neutralisantes présentes pour assurer une couverture complète du réseau de condensé

MODE D'EMPLOI

Techniques

On recommande d'injecter **WEST B-3204** dans le réservoir d'eau d'appoint ou dans le collecteur de vapeur.
Si le produit est utilisé dilué, on recommande alors d'utiliser de l'eau adoucie ou provenant des retours de condensé pour effectuer la dilution.
On doit injecter suffisamment de **WEST B-3204** pour maintenir le pH dans les lignes de vapeur entre 7.5 et 8.5.

Si les conditions de désoxygénation et d'alimentation de la bouilloire sont connues, votre représentant West Penetone peut alors calculer approximativement les volumes de **WEST B-3204** consommés par votre chaudière.

VERSO ▶

WEST B-3204 Additif pour le traitement de la vapeur

Propriétés physiques

Apparence	Liquide clair, incolore
Odeur	Amine
Poids spécifique @ 20°C	0.91-0.95
Viscosité	Pas disponible
pH	11-13
Point d'éclair (TCC)	57°C (coupelle fermée)
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto inflammation	Pas disponible
Point d'ébullition	>100°C
Point de congélation	<0°C
Techniques de mesure de concentration	pH
Rinçage	Sans objet

Incompatibilité

Pas disponible

Entreposage

Conserver le récipient bien fermé. Garder dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Éviter le gel ou la chaleur excessive.

Formats disponibles

20L (24Kg)

IMPORTANT
Avant d'utiliser **WEST B-3204**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

Premiers soins

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste.
Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Obtenir des soins médicaux si l'irritation évolue et persiste.
Inhalation
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Obtenir immédiatement des soins médicaux si les difficultés respiratoires persistent.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Protection personnelle



SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com