WESTPHOS L-110

Nettoyant et revêtement de phosphate de fer

WESTPHOS L-110 a été spécialement conçu pour répondre aux besoins actuels en matière de nettoyant/phosphatant économique et facile à utiliser, en un seul produit. Il associe des propriétés de rinçage supérieures pour obtenir une surface uniforme, sans traces et sans formation de poudre.
WESTPHOS L-110 est un produit liquide concentré qui ne nécessite qu'une dilution avant l'utilisation. Aucun pesage nécessaire pour nettoyer et phosphater simultanément l'aluminium et les métaux ferreux.
WESTPHOS L-110 produit un revêtement de phosphate gris bleuté uniforme et complexe sur l'acier afin de le préparer et assurer une excellente adhérence de la peinture. Le poids du revêtement de phosphate de fer se situe entre 325 mg à 650 mg par mètre carré (30 à 60 mg par pied carré).

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Polyvalent
- Pénétration rapide
- Pas de rinçage nécessaire
- Concentré
- Facile à utiliser
- Ne forme pas de stries

MODE D'EMPLOI

Technique	Peut être utilisé avec système de nettoyage à vapeur ou à pression et dans la plupart des cas, aucun rinçage n'est requis.
Concentration	Solution de 1% à 3%.
Température	Entre 55 et 100°C.

VERSO ►

WESTPHOS L-110 Nettoyant et revêtement de phosphate de fer

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, incolore
Odeur	Faible détergent
Poids spécifique @ 20°C	1.06
Viscosité	Pas disponible
pH	2.8
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Modérée
Techniques de mesure de concentration	Sans objet
Rinçage	Sans objet

INCOMPATIBILITÉ

Bases, javellisant

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

	20L	**205L**	**1000L**

IMPORTANT
Avant d'utiliser **WESTPHOS L-110,** toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com