WESTOP 480

Inhibiteur de corrosion

WESTOP 480 est un inhibiteur de corrosion à base d'eau. Il est très efficace dans la protection du fer, de l'acier et d'autres alliage ferreux. Il permet une protection efficace durant la période d'immersion ainsi qu'à l'air libre, et ceci, même si l'atmosphère est humide à pH neutre ou non. Sa concentration élevée permet à **WESTOP 480** d'être efficace, et ceci même lorsqu'il est fortement dilué.

WESTOP 480 empêche la rouille de la pièce presqu'indéfiniment en immersion dans l'eau et très longtemps après que la pièce soit laissée à l'air libre, après l'immersion ou la vaporisation.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Solution aqueuse
- Concentration très élevée en ingrédients actifs
- Double action: protection cathodique et protection filmante
- Demeure stable à haute température
- Efficace autant lorsque la pièce est immergée que lorsqu'elle est à l'air libre
- Ne dégage aucune odeur
- Non toxique et non irritant sur la peau
- Très économique à l'usage

MODE D'EMPLOI

Techniques

Ajouter **WESTOP 480** dans l'eau de rinçage du système de lavage, qu'il s'agisse de rinçage par trempage ou par aspersion. Ajouter **WESTOP 480** dans l'eau qui circule dans les systèmes de refroidissement à plaques ou à tubes, ou encore dans les bassins de refroidissement.
Dans le cas de pièces non immergées, simplement vaporiser une solution de **WESTOP 480** sur la surface à protéger. Éviter de rincer ou d'exposer au rinçage à l'eau après l'application.

Concentration

12 à 25 ml par litre d'eau.

Rinçage

Ne pas rincer après l'application.

Réutilisation/recyclage

Pas toujours possible avec cette technique. Peut être réutilisé dans un bassin ou un système de refroidissement ou de rinçage.

VERSO ►

WESTOP 480 Inhibiteur de corrosion

Propriétés physiques

Apparence	Liquide clair, vert
Odeur	Inodore
Poids spécifique @ 20°C	1.07
Viscosité	<10 cps
pH	10
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Modérée
Techniques de mesure de concentration	Indice de réfraction
Rinçage	Sans objet

INCOMPATIBILITÉ

Acides, amines, ammoniaque, agents réducteurs, matières organiques, cyanures et cyanates

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

	20L	**205L**	**1000L**

IMPORTANT
Avant d'utiliser **WESTOP 480**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Contact avec la peau
Rincer à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Sans objet.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com