

# **WEST D CARB**

## NETTOYANT POUR DÉPÔTS CARBONISÉS

## PRODUITS D'USAGE GÉNÉRAL



**WEST D CARB** est un nettoyant spécialement formulé pour le nettoyage sécuritaire par trempage de pièces mécaniques souillées de dépôts de carbone.

### **CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES**

- · Ne contient aucun soude caustique
- · Ne contient aucun solvantchloré ou composé phénolique
- Extrêmement efficace
- · Sécuritaire pour le personnel
- · Sécuritaire pour tous les métaux
- Peu coûteux
- Est efficace comme décapant sur certaines peintures et enduits

### **MODE D'EMPLOI**

**Techniques** 

Remplir un bassin de trempage d'une solution de **WEST D CARB** et y immerger les pièces à nettoyer. Laisser tremper, retirer et ensuite rincer et laisser à sécher à l'air libre.

Concentration

Entre 1:10 et 1:3 dans de l'eau.

**Température** 

Ambiante.

Temps d'opération / temps de contact

Entre 30 minutes et 2 heures, selon la difficulté de la tâche à effectuer.

Action mécanique

Si le dépôt se montre extrêmement réfractaire, il se peut qu'un certain récurage soit nécessaire.

Rinçage

Rincer à l'eau froide ou tiède.

# **WEST D CARB**

# NETTOYANT POUR DÉPÔTS CARBONISÉS

### **PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

Apparence	Liquide ambre
Odeur	Solvant
Poids spécifique @ 20 °C	0,92
Viscosité	Mince
рН	Ne s'applique pas
Point d'éclair (TCC)	55°C
Solubilité dans l'eau	S'émulsifie
Température d'auto ignition	Pas disponible
Point d'ébullition	160°C
Point de congélation	<-10°C
Tendance au moussage	Faible
Techniques de mesure de concentration	Indice de réfraction
Rinçage	Très bon

#### **INCOMPATIBILITÉ**

Oxydants forts

#### MISE EN GARDE

Entreposer à l'écart des sources de chaleur ou de flammes

# MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

#### **YEUX**

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

#### **PEAU**

Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

#### **INHALATION**

Faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin.

#### **INGESTION**

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et consulter un médecin immédiatement.

SANTÉ	2
INFLAMMABILITÉ	1
RÉACTIVITÉ	0

#### LÉGENDE

- 0 = RISQUE MINIMUM
- 1 = RISQUE LÉGER
- 2 = RISQUE MODÉRÉ
- 3 = RISQUE SÉRIEUX
- 4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE Équipement de sécurité

SIMDUT

**IMPORTANT**: Avant d'utiliser **WEST D CARB**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (M.S.D.S) du produit.



### MONTRÉAL

10,900 rue Sécant Anjou, QC H1J 1S5 Tél.: 514-355-4660 Sans frais : 1 800-361-8927

#### **EDMONTON**

11411-160 Street Edmonton, Alberta T5M 3T7 Tél.: 780-454-3919 Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com