

PRODUITS D'USAGE GÉNÉRAL



WESTLODE est un puissant solvant d'origine pétrolière. **WESTLODE** est émulsifiable dans l'eau. **WESTLODE** est conçu pour les tâches lourdes, c'est-à-dire les dépôts variés fortement adhérents aux surfaces, tels les huiles et graisses de lubrification, les dépôts qui apparaissent sur moteurs à essence ou diesel, le carbone des échappements des moteurs diesel, les encres, le goudron, le latex, certains adhésifs etc. Pour le nettoyage manuel ou mécanique.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Ne contient aucun solvant chloré
- Forme une émulsion stable avec de l'eau
- Ne dégage pas de vapeurs toxiques
- N'est pas corrosif
- Son point d'éclair est élevé pour un produit de cette catégorie
- Action puissante et rapide
- Sécuritaire pour les utilisateurs et pour les surfaces à nettoyer
- Du fait qu'il peut être dilué, très économique à l'emploi
- Peut être mélangé avec d'autres distillats de pétrole

MODE D'EMPLOI

Techniques	Enduire la surface du dépôt de WESTLODE tel quel ou mélangé à de l'eau, selon le cas (si les dépôts sont très épais, il convient d'en retirer le plus possible mécaniquement). Ensuite, laisser le produit en contact pour 5 à 30 minutes. Enlever le produit au moyen d'un chiffon ou rincer à l'eau.
Concentration	De concentré à dilué, jusqu'à concurrence d'une proportion de 1:10 avec de l'eau, selon le niveau de difficulté rencontré.
Température	Température de la pièce.
Temps d'opération / temps de contact	De 5 à 30 minutes, selon la difficulté.
Action mécanique	Le frottage ou le rinçage à l'eau à haute pression est toujours un avantage, bien que pas toujours nécessaire.
Rinçage	À l'eau chaude ou froide.
Réutilisation/recyclage	Pas toujours possible avec cette technique.

WESTLODE

DÉGRAISSEUR À GRAND RENDEMENT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide jaune pâle
Odeur	Solvant
Poids spécifique @ 20 °C	0.98
Viscosité	< 20 cps
pH	12
Point d'éclair (TCC)	64°C
Solubilité dans l'eau	S'émulsifie
Température d'auto ignition	Non disponible
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	Non disponible
Tendance au moussage	Modérée
Techniques de mesure de concentration	Indice de réfraction
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

MISE EN GARDE

Entreposer à l'écart des sources de chaleur ou de flamme

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

YEUX

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

PEAU

Laver avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation se développe ou persiste.

INHALATION

Sans objet.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Boire beaucoup d'eau et consulter un médecin immédiatement.

SANTÉ

1

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **WESTLODE**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.