

FOAM-EZE HC

NETTOYANT MOUSSANT À ALCALINITÉ ÉLEVÉE

FOAM-EZE HC est un produit destiné au nettoyage par moussage des surfaces extérieures et accessibles.

Il s'agit d'un produit à haute performance destiné aux dépôts très réfractaires tels : les débris cuits ou séchés sur les surfaces, les dépôts d'origine animale et végétale et autres débris fortement adhérents.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Très alcalin
- Mousse très abondante
- Compatible avec le chlore
- Ne contient aucun solvant
- Produit à très haute performance pour les tâches difficiles
- Peut être utilisé dans des systèmes de moussage à air comprimé ou à aspiration d'air
- La mousse formée adhère fortement aux surfaces pour un temps de contact prolongé



MODE D'EMPLOI

Équipement à traiter	Tout équipement de transformation alimentaire qui est souillé par des débris ou dépôts fortement adhérents et réfractaires au nettoyage. Il s'agit en autres des arbres à jambon, des fumoirs à fumée liquide, des fours à convection ou toute autre surface requérant l'usage d'un produit très puissant.
Dépôts à nettoyer	Dépôts protéiques cuits ou séchés sur les surfaces. Dépôts de fumée liquide sur les parois intérieures des fumoirs.
Techniques	Enlever manuellement le maximum de saleté. Rincer les surfaces à l'eau. Appliquer FOAM-EZE HC en mousse sur ces surfaces. Laisser en contact, rincer ensuite à l'eau potable.
Concentration	Entre 0.1 % et 10 % (1 ml et 100 ml/litre d'eau).
Température	Entre 5°C et 60°C (41 et 140°F).
Temps d'opération/ temps de contact	Entre 5 et 25 minutes.
Action mécanique	Frotter ou brosser la surface recouverte de mousse présente toujours un avantage.
Rinçage	Rincer à l'eau potable les surfaces en contact avec les aliments.
Réutilisation/recyclage	Impossible avec cette technique.

FOAM-EZE HC NETTOYANT MOUSSANT À ALCALINITÉ ÉLEVÉE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence

Liquide clair, brun

Odeur

Faible détergent

Poids spécifique @ 20 °C

1.20

Viscosité

< 10 cps

pH

> 13.5

Point d'éclair (TCC)

Aucun

Solubilité dans l'eau

Complète

Température d'auto inflammation

Aucune

Chlore

Non

Point d'ébullition

100°C

Point de congélation

Pas disponible

Tendance au moussage

Forte

Techniques de mesure de concentration

Conductivité électrique, titrage

Rinçage

Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides forts

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

		
20L	205L	1000L



IMPORTANT

Avant d'utiliser **FOAM-EZE HC**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion

NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

