

METASOL

DÉGRAISSEUR ALCALIN À HAUT RENDEMENT

METASOL est un dégraissant hautement moussant qui redonne de l'éclat au métal. Il est spécialement conçu pour les stations de lavages et s'utilise également sur les bâtiments et l'équipement agricole.

METASOL s'applique avec un système automatique ou manuellement.

METASOL laisse un fini luisant "comme neuf" sur les surfaces métalliques lorsqu'utilisé tel que recommandé.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Sans phosphate
- Hautement moussant
- Peu visqueux
- Détergent industriel puissant
- Compatible avec la plupart des surfaces métalliques et non métalliques
- Ininflammable
- Non volatile



MODE D'EMPLOI

Équipement à traiter	Équipement et bâtiments agricoles. Extérieur des véhicules de transport.
Dépôts à nettoyer	Graisse, huile, films de route, dépôt d'échappement.
Mode d'emploi	Utiliser METASOL tel qu'indiqué. Peut-être utilisé avec les systèmes moussants à haute pression.
Concentration	1 % à 10 % (10 à 100 ml/litre).
Température	10°C à 75°C (50 à 167°F)
Temps de contact/temps d'opération	De 3 à 15 minutes.
Action mécanique	Une application en mousse à haut débit et un rinçage sont recommandés pour enlever les dépôts tenaces.
Rinçage	Eau à haute-pression.

METASOL DÉGRAISSEUR ALCALIN À HAUT RENDEMENT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, rouge
Odeur	Détergent
Poids spécifique @ 20 °C	1.075-1.085
Viscosité	Pas disponible
pH	12.5-13.5
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto ignition	Aucune
Chlore	Non
Point d'ébullition	Approx. 100°C
Point de congélation	Approx. -15°C
Tendance au moussage	Forte
Techniques de mesure de concentration	Indéterminées
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides et oxydants forts

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé

FORMATS DISPONIBLES

		
20L	205L	1000L



IMPORTANT

Avant d'utiliser **METASOL**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion

Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

