

INDUSTRIE ALIMENTAIRE



PENPOWER 500L est un nettoyeur en poudre très puissant. Il est spécialement efficace dans les applications requérant un produit à très haute performance tels: nettoyage de pièces très souillées dans des bassins de trempage, bouillage, nettoyage dans échangeurs de chaleur à plaques ou à tubes.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES

- Alcalin puissant
- Très fort contenu en ingrédients adoucisseurs d'eau
- Peu moussant
- Complètement soluble à l'eau
- Produit extrêmement efficace, même à très faible concentration
- Économique
- Très grand contrôle sur la dureté de l'eau
- Sa faible mousse permet d'utiliser **PENPOWER 500L** par circulation
- Facile à rincer

MODE D'EMPLOI

Techniques	Enlever manuellement le maximum de saleté. Rincer les surfaces à l'eau chaude. Remplir le réservoir du système avec de l'eau chaude ou chauffer l'eau à la température requise. Ajouter le PENPOWER 500L préférablement avant que le réservoir soit plein. Agiter ou faire circuler la solution si possible. Laisser en contact pendant la durée requise. Rincer à l'eau potable.
Concentration	Comprise entre 1.0% et 20.0% (w/v).
Température	Entre 50°C et 85°C.
Temps d'opération/ temps de contact	De 5 à 30 minutes.
Action mécanique	Agiter la solution ou la faire circuler si possible.
Rinçage	Rincer abondamment à l'eau potable.
Réutilisation/recyclage	Non recommandé.

PENPOWER 500L

NETTOYANT ALCALIN POUR BASSIN DE TREMPAGE CHAUFFÉ OU C.I.P.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Poudre blanche granulée
Odeur	Faible détergent
Poids spécifique @ 20 °C	Ne s'applique pas
Viscosité	Ne s'applique pas
pH @ 1 %	12.5
Point d'éclair (TCC)	Aucun
Solubilité dans l'eau	40 % à 20°C
Température d'auto ignition	Aucune
Point d'ébullition	Ne s'applique pas
Point de congélation	Non disponible
Tendance au moussage	Faible
Techniques de mesure de concentration	Titrage, conductivité électrique
Rinçage	Excellent

INCOMPATIBILITÉ

Acides, aluminium

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé.

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Inhalation Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Ingestion NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

SANTÉ

3

INFLAMMABILITÉ

0

RÉACTIVITÉ

0

LÉGENDE

0 = RISQUE MINIMUM
1 = RISQUE LÉGER
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION PERSONNELLE

Équipement de sécurité



SIMDUT



IMPORTANT : Avant d'utiliser **PENPOWER 500L**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.