

GRAFIKLEEN® R504 WD-ECO

NETTOYANT POUR ROULEAUX ET BLANCHETS

GRAFIKLEEN R504 WD-ECO est un nettoyant pour rouleaux et blanchets à la fine pointe de la technologie.

GRAFIKLEEN R504 WD-ECO est très efficace pour nettoyer les adhésifs.

Le solvant présent dans le **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** est aussi efficace pour nettoyer les encres solubles aux solvants.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Sans CFC
- Évaporation rapide
- Usages multiples
- Nettoyage rapide
- Émulsifiable à l'eau
- Sécuritaire pour les employés
- Faible odeur
- Économique
- Enlève l'accumulation de patine



MODE D'EMPLOI

Techniques

GRAFIKLEEN R504 WD-ECO peut être utilisé pour nettoyer les rouleaux et blanchets sur les presses offset.

Appliquer le **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** sur les blanchets à l'aide d'un linge enduit de produit ou par vaporisation puis essuyer. Aucun rinçage ou temps de séchage est requis.

Pour l'enlèvement des encres durcies et d'adhésifs, appliquer le **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** par vaporisation ou avec un linge imbibé et permettre d'agir pendant un moment. Il peut être nécessaire de frotter où il y a beaucoup d'accumulation. Essuyer avec un linge sec ou une vadrouille.

Concentration

Pour les rouleaux, vaporiser 4 à 5 onces de **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** à l'aide d'un applicateur. Répéter ce processus jusqu'à ce que les rouleaux soient propres.

Pour l'enlèvement de la poussière de papier, diluer le **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** 1:1 avec de l'eau.

Pour l'enlèvement de patine, diluer **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO** 3 :1 (trois parts d'eau pour une part de solvant).

GRAFIKLEEN® R504 WD-ECO NETTOYANT POUR ROULEAUX ET BLANCHETS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, jaune
Odeur	Agrumes
Poids spécifique @ 20°C	0.83
Viscosité	<10 cps
pH	Sans objet
Point d'éclair (TCC)	40°C
Solubilité dans l'eau	S'émulsifie
Température d'auto ignition	Pas disponible
Point d'ébullition	>150°C
Point de congélation	Pas disponible
Tendance au moussage	Sans objet
Techniques de mesure de concentration	Sans objet
Rinçage	Sans objet

INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

MISE EN GARDE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles.

FORMATS DISPONIBLES

			
		205L	

IMPORTANT

Avant d'utiliser **GRAFIKLEEN R504 WD-ECO**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Contact avec la peau

Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanées : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Inhalation

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Ingestion

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison.

PROTECTION PERSONNELLE



SIMDUT

